



Inbetriebnahme **FW** Cloudmeter

Die Inbetriebnahme des **FW Cloudmeter** ist denkbar einfach und im Handumdrehen erledigt. Folgen Sie einfach den folgenden Schritten.

1. M-Bus Zähler mit Primäradresse 1 und 3 an die Anschlussdose anschließen:



2. Stecker an **FW** Cloudmeter anschrauben:




Achtung:

Die Funktions-LED blinkt *einmal* zu Beginn und nach ca. 10 Sekunden entsprechend der Empfangsfeldstärke vor Ort 1-31 mal (1=schwach, 31= sehr gut).

3. Verortung

Zur Verortung mit dem Smartphone muss sichergestellt werden, dass der Ortungsdienst des genutzten Browsers aktiviert ist.



Falls nicht, ändern Sie dazu im **iPhone** in Einstellungen öffnen (meist mit einem Zahnrad als Icon) -> Datenschutz & Sicherheit -> Ortungsdienste -> Browser auswählen (z.B. Safari) ->

Zugriff auf Standort erlauben: Beim Verwenden der APP (App-Erklärung: „Besuchte Websites erfragen evtl. deinen Standort.“)

Genauer Standort: ja (Erlaubt Apps, deinen genauen Standort zu verwenden. Wenn diese Einstellung ausgeschaltet ist, können Apps nur deinen ungefähren Standort bestimmen.)

Bei **Android** entsprechend: Einstellungen öffnen (meist mit einem Zahnrad als Icon) -> Standort -> Browser auswählen (z.B. Google) -> App-Berechtigung -> Standort -> Zugriff der App erlauben.

Für den genauen Standort muss zusätzlich noch Regler nach rechts gesetzt werden.

4. QR-Code scannen & FW Webmonitor öffnen

Scannen Sie ca. eine Minute nach dem Start den QR Code mit Ihrem Smartphone.

Der QR-Code befindet sich auf dem **FW Cloudmeter** und der Anschlussdose.

Daraufhin öffnet sich auf Ihrem Smartphone der **FW Webmonitor**.

Den Zugang/ Login erhalten Sie von uns, wenn Sie ein/ mehrere Geräte erworben haben.




5. Objektbezeichnung

Nun müssen Sie eine Objektbezeichnung eingeben, zum Beispiel eine Objektnummer oder ähnliches.




6. Verortung im FW Webmonitor

Im nächsten Schritt stimmen Sie zu, dass die Geodaten des Smartphones als Basis für die Verortung im **FW Webmonitor** genutzt werden dürfen.



7. Bestätigung mit OK


Bestätigen Sie die Verortung mit OK.



8. Abschluss mit Kontrolle

Als letzten Schritt kontrollieren Sie die Werte und Rechenwerksnummern der M-Bus-Zähler.

Mit dem abschließenden "Sichern" wird der **FW Cloudmeter** verortet.



Fertig.